

# การปรับปรุงกระบวนการผลิตสวิตช์โอเวอร์ไดรฟ์ Manufacturing Process Improvement of Over Drive's Switch

อภิวัฒน์ มุตตามระ<sup>1\*</sup> นิชาภา บุญพิทักษ์<sup>2</sup>  
Apiwat Muttamara<sup>1\*</sup> Nichapa Boonpitak<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี  
<sup>1,2</sup>Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Thammasat University, Prathumthani  
E-mail: mapiwat@engr.tu.ac.th\*

## บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของการประกอบสวิตช์โอเวอร์ไดรฟ์ให้สามารถดำเนินการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการซื้อของลูกค้า การปรับปรุงได้นำหลักการศึกษากการเคลื่อนไหวและเวลาเทคนิค ECRS (การกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป การรวมขั้นตอนหลายส่วนเข้าด้วยกัน การจัดขั้นตอนใหม่ และการปรับปรุงขั้นตอนให้ง่ายขึ้น) เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการประกอบสวิตช์ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์การทำงานและลดขั้นตอนโดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ผลการปรับปรุงสามารถลดเวลาประกอบจาก 50.49 วินาทีลดลงเหลือ 36.00 วินาที เวลาที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.70

คำหลัก: การปรับปรุง, สวิตช์โอเวอร์ไดรฟ์, ECRS, การศึกษากการเคลื่อนไหวและเวลา

## Abstract

Nowadays, the investment for industry in Thailand and has been competing continuously. Over Drive's Switch assembly must be improved in order to achieve the higher production efficiency and to meet customer's demand. The improvement using principle of motion and time study and ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) were applied in the switch assembly process. The equipment were changed and operation work procedure were reduced for improvement. The results show that that the assembly time can be reduced from 50.49 to 36.00 second or 28.70 percent can be reduced.

Keywords: Improvement, Over Drive's Switch, ECRS, Motion and Time Study



## 1. บทนำ

ในปัจจุบันการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปัญหาทางด้านต้นทุนที่ใช้ในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและยังต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของค่าจ้างและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดขององค์กรจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สถานประกอบการที่ใช้ในกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตสวิตช์โอเวอร์ไคร์สำหรับรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการซื้อของลูกค้า จึงทำให้ต้องมีการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของกระบวนการผลิตสวิตช์โอเวอร์ไคร์ โดยนำหลักการศึกษาคัดเลือกโหวและเวลา การจัดสมดุลการผลิตโดย ECRS มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงวิธีการทำงาน

## 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 การศึกษางาน (Work Study)

#### 2.1.1 การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)

การศึกษานี้เป็นการบันทึกและวิเคราะห์วิธีการทำงานที่เป็นอยู่หรือเสนอใหม่อย่างมีระบบเป็นเครื่องมือเพื่อพิจารณา และประยุกต์ให้ง่ายขึ้นรวมทั้งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย โดยการศึกษานี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการ การวางแผนโรงงาน ออกแบบโรงงาน และอุปกรณ์ ช่วยลดความเมื่อยล้าของพนักงาน ชีดหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน [1, 2, 3, 4, 5, 6]

#### 2.1.2 การวัดผลงาน (Work Measurement)

การวัดผลงาน คือ การหาเวลาที่เป็นมาตรฐานในการทำงาน (Standard Time) โดยเทคนิคการวัดผลงานที่นิยมใช้เนื่องจากความแม่นยำในการเก็บข้อมูลคือ การศึกษาเวลาโดยตรง หมายถึง การจับเวลาขณะพนักงานปฏิบัติงาน จากนั้นคำนวณเวลาทำงานปกติ (Normal Time) ประเมินอัตราการทำงาน (Rating) และคิดเวลาเผื่อ (Allowance) แล้ว

จึงคำนวณเวลามาตรฐาน (Standard Time) [1, 2, 3, 4, 5]

### 2.2 การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)

แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป และแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต เป็นเทคนิคที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการ โดยมีสัญลักษณ์แทนประเภทของการทำงาน [1, 2, 3] ซึ่งสามารถดูความหมายของสัญลักษณ์ได้ในภาพที่ 1 (ด้านบน)

### 2.3 หลักเกณฑ์ ECRS

หลักการที่สามารถใช้ได้กับการปรับปรุงกระบวนการทั้งหลาย ส่วนใหญ่ใช้วิธี ECRS ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย [2]

Eliminate – การกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป

Combine – การรวมขั้นตอนหลายส่วนเข้าด้วยกัน

Rearrange – การจัดขั้นตอนใหม่

Simplify – การปรับปรุงขั้นตอนให้ง่ายขึ้น

## 3. วิธีดำเนินงานวิจัย

### 3.1 สภาพของปัญหา

พนักงานทำงานประกอบสวิตช์โอเวอร์ไคร์ซึ่งขั้นตอนต่างๆ แสดงในภาพที่ 1 โดยใช้เวลาประกอบสวิตซ์แต่ละตัวที่ 50.49 วินาที

### 3.2 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาและการปรับปรุง

ภาพที่ 1 แสดงการทำงานของมือขวาและมือซ้ายในการประกอบสวิตช์โอเวอร์ไคร์ การศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตสวิตช์โอเวอร์ไคร์ พบว่าพบว่ามีขั้นตอนการทำงาน 23 ขั้นตอนย่อย ซึ่งมากกว่ามือข้างซ้ายที่มีขั้นตอนการทำงาน 20 ขั้นตอนย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเมื่อยล้า [3]

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการทำงานในขั้นตอนการทาบารบี่ที่เบส (Base) ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ปาดจารบีลงบนแท่นวางจิ๊ก 2. เต็มจารบีจากแท่นลงบนจิ๊ก 3. ติดตั้งชิ้นงานเบสบนจิ๊ก 4. ทาบารบี่บนชิ้นงานเบส จากการวิเคราะห์พบว่าการปาดจารบีลงบนแท่นวางจิ๊กสามารถทำได้ครั้งละหลายตัว จากนั้นนำมาใช้เต็มลงบนจิ๊กทีละตัว ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้ออกแบบอุปกรณ์ปาดจารบีลงบนแท่นได้ตามภาพที่ 3 ซึ่งปาด 1 ครั้งสามารถลงบนแท่นวางจิ๊กได้ 20 ตัว

ผลรวม	ก่อนปรับปรุง		หลังปรับปรุง		สิ่งผิดพลาด	
	ซ้าย	ขวา	ซ้าย	ขวา	ซ้าย	ขวา
○ การทำงาน	13	21				
◻ การเคลื่อนย้าย	0	0				
D การพักคอย	5	2				
▽ การเก็บรักษา	2	0				
รวม	20	23				


มือซ้าย	○	◻	D	▽	เวลา	○	◻	D	▽	เวลา	มือขวา
2. หยิบเคส (Case)					-				2.75	2. ติดตั้งเคส (Case) ที่จิ๊กคูดู่น	
3. ประกอบเคส (Case)					3.99				-	3. รอ	
4. หยิบสไลด์เตอร์ (Slider)					-				4.49	4. ติดตั้งสไลด์เตอร์ (Slider) ที่จิ๊กคูดู่น	
5. ประกอบสไลด์เตอร์ (Slider)					0.87				-	5. รอ	
6. รอ					-				1.93	6. ติดตั้งแอกชั่นสปริง (Action Spring) ที่จิ๊กคูดู่น	
7. จับแอกชั่นสปริง (Action Spring)					-				4.77	7. ประกอบแอกชั่นสปริง (Action Spring)	
8. รอ					-				2.57	8. ติดตั้งบริช (Brush) ที่จิ๊กคูดู่น	
9. จับบริช (Brush)					-				2.61	9. ประกอบบริช (Brush)	
10. รอ					-				1.02	10. ทดสอบบริช (Test Brush)	
11. รอ					-				4.29	11. ติดตั้งรีเทิร์นสปริง (Return Spring) ที่จิ๊กคูดู่น	
12. รอ					-				1.50	12. ประกอบรีเทิร์นสปริง (Return Spring)	
13. หยิบจิ๊กคูดู่นเบส (Base)					-				0.87	13. หยิบเบส (Base) ออกจากจิ๊กคูดู่น	
14. ปลดล็อกส่วนล่าง (Lower) จิ๊กจากรับ					-				1.66	14. ติดตั้งเบส (Base) ที่ส่วนล่าง (Lower)	
15. จับจิ๊กจากรับ					-				1.09	15. ปลดจากรับ	
16. จับจิ๊กจากรับ					-				1.09	16. แฉมจากรับ	
17. จับจิ๊กจากรับ					-				0.94	17. ทาจารบีที่เบส (Base)	
18. ปลดล็อกส่วนล่าง (Lower) จิ๊ก					-				4.09	18. หยิบเบส (Base) จากส่วนล่าง (Lower) จิ๊ก	
19. หยิบส่วนบน (Upper) จิ๊ก					-					19. ติดตั้งเบส (Base) ที่ส่วนบน (Upper) จิ๊ก	
20. เลื่อนประกอบ					-				3.89	20. ประกอบสวิตช์	
											21. หยิบส่วนบน (Upper) จิ๊กออก
										2.53	22. หยิบสวิตช์และตรวจเช็คสวิตช์
										1.02	23. วางสวิตช์ที่ถาด




ภาพที่ 1 การทำงานของมือซ้ายและมือขวาของการประกอบสวิตช์โอเวอร์ไดร์

ภาพที่ 4 แสดงจิ๊กคูดู่นก่อนการปรับปรุง การเป่าลม และคูดู่นชิ้นส่วนประกอบมีจำนวน 6 ชิ้น ได้แก่ เบส (Base), เคส (Case), สไลด์เตอร์ (Slider), แอ็คชั่นสปริง (Action Spring), บริช (Brush), รีเทิร์นสปริง (Return Spring) พนักงานต้องหยิบชิ้นส่วนทั้ง 6 ชิ้น ไปใส่ในจิ๊กคูดู่นเพื่อประกอบ


สวิตช์หนึ่งตัว จากการวิเคราะห์พนักงานจะเสียเวลาในการเป่าและคูดู่นทีละตัวจึงให้หลักการรวมเข้าด้วยกัน (Combine) โดยออกแบบ ดูปรณ์ดังภาพที่ 5 ซึ่งสามารถทำได้ครั้งละ 20 ตัว โดยการเทชิ้นส่วนที่ต้องใส่ในจิ๊กคูดู่นทั้ง 3 ชิ้น ส่วนอีก 2 ชิ้น ไม่สามารถเทใส่จิ๊กคูดู่นได้ทันที




1. ปาดจารบีลงบนแท่นวางจิก




ภาพที่ 3 อุปกรณ์ปาดจารบีลงบนแท่นหลังการปรับปรุง



2. แด้มจารบีจากแท่นลงบนจิก



ภาพที่ 4 จิกดูดฝุ่นก่อนการปรับปรุง



3. ติดตั้งชิ้นงานเบสลงบนจิก




4. ทาจารบีบนชิ้นงานเบส



ภาพที่ 5 จิกดูดฝุ่นหลังการปรับปรุง

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทาจารบีที่ชิ้นงานเบส

ผลรวม	ก่อนปรับปรุง		หลังปรับปรุง		สิ่งที่ลด						
	ซ้าย	ขวา	ซ้าย	ขวา	ซ้าย	ขวา					
○ การทำงาน	13	21	13	14	0	7					
⇨ การเคลื่อนย้าย	0	0	0	0	0	0					
D การพักคอย	5	2	0	1	5	1					
▽ การหนีบรักษา	2	0	2	0	0	0					
รวม	20	23	15	15	5	8					
มือซ้าย	○	⇨	D	▽	เวลา	มือขวา	○	⇨	D	▽	เวลา
1. ทียบสไลด์เตอร์ (Slider) ติดตั้งที่จิกดูดฝุ่น	●				2.76	1. ทียบเคส (Case) ติดตั้งที่จิกดูดฝุ่น	●				2.76
2. ประกอบสไลด์เตอร์ (Slider)	●				2.68	2. ประกอบเคส (Case)	●				2.68
3. จับแอกชั่นสปริง (Action Spring)	●				-	3. แอกชั่นสปริง (Action Spring)	●				3.99
4. จับบริช (Brush)	●				-	4. ประกอบบริช (Brush)	●				4.54
5. ทียบจิกประกอบ	●				-	5. ทียบบริช (Test Brush)	●				0.87
6. จับรีเทิร์นสปริง (Return Spring)				●	-	6. ประกอบรีเทิร์นสปริง (Return Spring)	●				1.97
7. ปาดจารบี	●				0.52	7. รื้อ			●		-
8. แผ่นจารบี	●				1.08	8. ทียบส่วนบน (Upper) จิกจากจิกดูดฝุ่น	●				1.52
9. พาดจารบี	●				-	9. พาดจารบี	●				0.94
10. วางจิกแผ่นจารบี	●				-	10. ติดตั้งส่วนบน (Upper) จิก	●				3.97
11. ประกอบสวิตช์	●				-	11. ประกอบสวิตช์	●				-
12. ทียบเบส (Base) และติดตั้งส่วนบน (Upper) จิก	●				-	12. ทียบส่วนบน (Upper) จิกออก	●				3.32
13. ทียบจิกดูดฝุ่น	●				-	13. ติดตั้งส่วนบนจิก (Upper Jig) ที่จิกดูดฝุ่น	●				4.28
14. วางสวิตช์	●				-	14. ทียบสวิตช์และตรวจเช็คสวิตช์	●				2.53
15. ติดสไลด์	●				-	15. วางเทปถาด	●				1.02

ภาพที่ 6 การทำงานของทั้งสองมือหลังการปรับปรุง

เพราะเป็นการดูดฝุ่นเฉพาะที่ จึงยังคงต้องมีการหนีบใส่จิกดูดฝุ่น

### 3.3 การออกแบบวิธีการทำงานใหม่

จากการได้ออกแบบอุปกรณ์ช่วยทำงานชิ้นใหม่จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานใหม่ ซึ่งสามารถดูได้จากภาพที่ 6 ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการทำงานทั้งสองมือเหลือ 15 ขั้นตอน และทั้งสองมือมีขั้นตอนการทำงานที่เท่ากัน

## 4. ผลการดำเนินงานวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้หลักการ ECRS ได้แก่


**E (Eliminate)** ได้แก่ กำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในส่วนของการดูดฝุ่นชิ้นส่วนประกอบทั้ง 6 ชิ้นส่วน และการรวมขั้นตอนการทำงานจาก 6 ขั้นตอนลดลงเหลือ 3 ขั้นตอน

**C (Combine)** ได้แก่ การออกแบบอุปกรณ์ช่วยประกอบรวมขั้นตอนการติดตั้งเบส (Base) ที่ส่วนบน (Upper) จิก และการดูดฝุ่นเบส (Base) เข้าไว้ด้วยกัน

**R (Rearrange)** ได้แก่ ลดเวลาการประกอบสวิตช์โดยก่อนปรับปรุงมี 21 ขั้นตอนย่อยหลังจากปรับปรุงแล้วสามารถลดขั้นตอนการทำงานเหลือ 15 ขั้นตอนย่อย

**S (Simplify)** คือ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานทั้งสองมือให้สมดุลกัน ซึ่งสามารถลดเวลาประกอบจาก 50.49 วินาที ลดลงเหลือ 36 วินาที เวลาที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.70

ภาพที่ 7 แสดงสิ่งส่งมอบเปล่าเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง จะเห็น ได้ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหว 5 ขั้นตอนสามารถลดลงเหลือเพียง 3 ขั้นตอน กระบวนการสามารถถูกกำจัดไปทั้งสิ้น 3 กระบวนการ และสามารถลดวิธีการ



ภาพที่ 7 สิ่งสูญเปล่าเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

ลง 1 ขั้นตอน จากก่อนปรับปรุงซึ่งมีทั้งหมด 21 ขั้นตอน ย่อย เหลือหลังการปรับปรุง 15 ขั้นตอนย่อย และสามารถลดเวลาประกอบจาก 50.49 วินาที เหลือ 36 วินาที

### 5. สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม คือ การศึกษาการเคลื่อนไหวก่อนและเวลา และหลักการ ECRS ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการทำงานจากการทำงานทั้งสองมือไม่เท่ากัน โดยมีมือซ้ายมี 21 ขั้นตอนและมีมือขวามี 23 ขั้นตอน เหลือทั้งสองมือที่มีขั้นตอนเท่ากันคือ 15 ขั้นตอน และสามารถลดเวลาประกอบลงคิดเป็นร้อยละ 28.70

### 6. เอกสารอ้างอิง

[1] วันชัย วิจิตรนิช, 2548. การศึกษาการทำงานหลักการ และกรณีศึกษา. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.  
 [2] วัชรินทร์ สิทธิเจริญ, 2547. การศึกษางาน. สำนักพิมพ์ โอเคียนสโตร์, กรุงเทพมหานคร.

[3] กิตติ อินทรานนท์, 2548. การยศาสตร์, สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  
 [4] ยุทธณรงค์ จงจันทร์, ยอดนภา เกตุเมือง และ นรา บุรีพันธ์. 2555. การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดสิ่ง สูญเปล่าในกระบวนการผลิตติดตั้งคัมพ์. การประชุม วิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, เพชรบุรี, ประเทศไทย, 17-19 ตุลาคม 2555, หน้า 281-288.  
 [5] วรณภัสร์ พูลสุวรรณ. การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการลดสิ่งสูญเปล่ากรณีศึกษา: การผลิตผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมสำหรับบ้าน. 2553. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.  
 [6] นิสากร มรกตเขียว. การปรับปรุงสายการผลิตแผงประตู ภายในรถยนต์. 2553. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.