



การประเมินมาตรฐานและการปนเปื้อนแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะ Evaluation and Bacterial Contamination of Public Toilets

กิตา จิตรภิรมย์¹

บทคัดย่อ

การประเมินมาตรฐานห้องส้วมสาธารณะภายในชุมเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ คือ A และ B ในกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 30 สาขา โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ ตามมาตรฐาน HAS ที่พัฒนาโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนทำการป้ายเชื้อบนพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ที่ผู้เข้ารับบริการในห้องส้วมมีโอกาสสัมผัส จำนวน 5 จุดได้แก่ ก้อนน้ำ ขอบอ่างล้างมือ ลูกบิดหรือกลอนประตู ฝารองนั่งชักโครก และที่กดชักโครก รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 ตัวอย่าง เพื่อแยกและวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในห้องส้วม ได้แก่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (*Coliform bacteria*) อีโคไล (*E. coli*) สเตรปโตโคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) และซอลโมเนลลา (*Salmonella spp.*)

ผลการประเมินพบว่า มีห้องส้วมสาธารณะภายในชุมเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ A ไม่ผ่านตามมาตรฐาน HAS เพียง 2 สาขา คิดเป็นร้อยละ 6.7 เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านอนามัย (ความสะอาด) จากเกณฑ์ที่ประเมินทั้ง 3 ด้านคือ ด้านอนามัย (H; Healthy) ด้านความพอเพียง (A; Accessibility) และด้านความปลอดภัย (S; Safety) ส่วนผลการเก็บตัวอย่างและแยกเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในห้องส้วม พน. Coliform bacteria, *E. coli*, *Staphylococcus aureus* และ Coagulase negative-*Staphylococcus* spp. (CNSA) แต่ไม่พบ *Salmonella spp.* โดยพบว่าเชื้อที่ปนเปื้อนส่วนใหญ่แยกได้จากก้อนน้ำ บริเวณขอบอ่างล้างมือ บริเวณลูกบิดหรือกลอนประตู ฝารองนั่งชักโครก และที่กดชักโครกตามลำดับ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าห้องส้วมสาธารณะดังกล่าวมีข้อบกพร่องทางมาตรการที่เหมาะสมในการทำความสะอาด หรือผู้ใช้บริการยังมีสุขนิสัยที่ไม่ถูกสุขาลักษณะ จนทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค และสามารถแพร่กระจาย จนมีความเสี่ยงทางสุขภาพต่อการติดเชื้อภัยในห้องส้วมสาธารณะที่ให้บริการในชุมเปอร์มาร์เก็ตนี้ได้

¹ ศูนย์สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนรรคาธิมา วิทยาการกรุงเทพฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

E-mail: Kj.pirom@yahoo.com

ABSTRACT

Evaluations of public toilets in a large retail supermarkets, A and B were 30 branches in Bangkok by using a HAS toilet standards developed by the Department of Health, Ministry of Public Health, Thailand and bacterial swab on the surface of the material with a 5-point touch, including faucets, sinks, toilet seat, door handles/knobs and toilet flushes. The total number is 100 samples that isolate and identify of bacterial contamination in the public toilet such as coliform bacteria, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* and *Salmonella* spp.

Results, Supermarkets A were not standard of HAS in 2 branches (6.7%) forasmuch of the standards of Healthy of criteria to evaluate all three aspects of Healthy (H), Accessibility (A) and Safety (S). The results of sampling and isolation of bacterial contamination were found in the toilets, Coliform bacteria, *E. coli*, *Staphylococcus aureus* and Coagulase negative-*Staphylococcus* spp. (CNSA), but not found *Salmonella* spp. The majority of bacteria contaminated isolated from faucets, sinks, door handles/knobs, toilet seats and toilet flushes, respectively. So that, the lack of appropriate management in public toilets to clean or use an unhygienic habits cause the accumulation of bacteria and can spread. Finally, there is the health risk by the services of public toilets available in these supermarkets.

คำสำคัญ: ห้องส้วมสาธารณะ การปนเปื้อนแบคทีเรีย

Keywords: Public toilet, Bacterial contamination

บทนำ

ในปัจจุบันมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ต้องทำการกิจการงานภายนอกบ้าน จึงจำเป็นต้องใช้บริการห้องส้วมสาธารณะ จากการสุ่มสำรวจส้วมสาธารณะในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 6,149 แห่ง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ปรากฏว่ามีส้วมที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงถึง 5,993 แห่ง โดยมีปัญหาเรื่องความสะอาด (healthy) ความพอยเพียง (accessibility) และปลอดภัย (safety) ร้อยละ 90, 76 และ 69 ตามลำดับ (สำนักงานนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2549) และในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขประเมินส้วมสาธารณะในประเทศไทย

พบว่ามีส้วมผ่านเกณฑ์ HAS เพียงร้อยละ 40.37 โดยส้วมที่ผ่านมาตรฐานประกอบด้วย ส้วมในห้องสรรพลินค้า โรงพยาบาล ส้วมริมทาง แหล่งท่องเที่ยว สถานสาธารณะ ตลาดสด สถานที่ราชการ โรงเรียน บ้านน้ำมัน สถานีขนส่ง ร้านอาหาร และวัด ร้อยละ 88.52 83.11 67.02 62.91 60.06 48.60 47.28 44.45 44.07 41.40 36.15 และ 11.75 ตามลำดับ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และโครงการศูนย์วิชาการ สสส., 2554) เนื่องจากห้องส้วมสาธารณะที่ให้บริการตามห้องสรรพลินค้า ชุมเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ในแต่ละวันจะมีจำนวนคนใช้บริการมาก ซึ่งหากผู้ที่มาใช้บริการจะมีสุขอนามัยส่วนบุคคล



ไม่ตี ประกอบกับลละเอียดในการจัดการเรื่องความสะอาด ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมของเชื้อก่อโรคในห้องส้วมสาธารณะ อันส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ส้วมสาธารณะในห้องสรรพสินค้าและสามารถก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคได้อย่างดี

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญในการประเมินระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะพร้อมทั้งตรวจหาเชื้อด้วยทางสุขागิบากและตรวจหาเชื้อก่อโรคจากส้วมเพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อก่อโรคจากส้วมสาธารณะ เป็นการเฝ้าระวังสุขอนามัย ทั้งยังเป็นการประเมินสุขอนามัยของผู้ที่มาใช้บริการ และการจัดการด้านการทำความสะอาดของส้วมสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคตลอดจนเป็นการเพิ่มมาตรฐานและระดับความสะอาดของห้องส้วมสาธารณะในชุมเปอร์มาร์เก็ต อันส่งเสริมสุขอนามัยของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง

ประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะในชุมเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ A จำนวน 15 สาขา (ร้อยละ 40.5) จากทั้งหมด 37 สาขา และชุมเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ B จำนวน 15 สาขา (ร้อยละ 68.2) จากทั้งหมด 22 สาขา รวมทำการประเมินทั้งหมด จำนวน 30 สาขา (ร้อยละ 50.8) จากทั้งหมด 59 สาขา ของชุมเปอร์มาร์เก็ตชนิดเดียวกันที่ตั้งอยู่ใน 15 เขต ของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 30.0) จากทั้งหมด 50 เขต ได้แก่ เขตหลักสี่ ถนนบูรี บางนา ปทุมวัน วงศ์ ทองหลาง บางซื่อ พญาไท มีนบุรี หนองจอก บางกะปิ บางเขน บางขุนเทียน คลองเตย บางพลัด และเขต บางกอกน้อย โดยเลือกห้องสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ขายสินค้ามากกว่า 1,200 ตรม. มีลิ้นค้าวางขายกว่า 4,500

รายการ เปิดบริการในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ หนาแน่น ซึ่งให้บริการห้องส้วมแบบชักโครก

นอกจากนี้ได้ทำการตรวจหาการปนเปื้อนของแบคทีเรียบริเวณพื้นผิวสุดอุปกรณ์ที่สัมผัสในห้องส้วม โดยการป้ายเชือ (swab) ซึ่งดัดแปลงจาก Reynolds (2005) แห่งละ 10 สาขา รวม 20 สาขา ใน 5 จุดเก็บได้แก่ ก้อนน้ำ ขอบอ่างล่างเมือง ลูกปิดหรือกลอนประตู ฝารองนั่งชักโครก และที่กดชักโครก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัสโดยตรงภายในห้องส้วมชุปเปอร์มาร์เก็ต รวมจำนวน 100 ตัวอย่าง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมิน

ใช้แบบประเมินสุขลักษณะของส้วมสาธารณะในชุมเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ A และ B ที่พัฒนาโดยกรมอนามัย (2549)

เก็บตัวอย่างแบคทีเรียโดยวิธีการป้ายเชือ ในห้องส้วม เพื่อตรวจหาเชื้อด้วยทางสุขागิบากและตรวจหาเชื้อก่อโรคในห้องส้วมได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์ม *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* และ *Salmonella* spp. หลังจากนั้นสุ่มแบคทีเรียที่แยกได้เพื่อนำไปวินิจฉัยชนิดภายใต้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Barrow and Feltham, 1993)

3. วิธีการประเมิน

รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินเพื่อหาระดับมาตรฐานของส้วมสาธารณะในชุมเปอร์มาร์เก็ตแต่ละแห่งโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย, 2549) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 16 ข้อ จาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอนามัย (healthy: H) ด้านความเพียงพอ (accessibility: A) และด้านความปลอดภัย (safety: S) โดยการประเมินนั้นจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ด้าน (ตารางที่ 1) จึงจะถือว่าผ่านตรงตามเกณฑ์

มาตรฐานครบทั่ว การวิเคราะห์ผลโดยใช้สกัดเชิงพรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ

การตรวจแยกเชื้อจากการ swab วัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องสัมผัสภายใต้ในส้วม เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเชื้อด้วยทางสุขाबีบาลและตรวจหาเชื้อก่อโรค ดังนี้

1. *E. coli* โดยวิธี serial dilution spread plate ที่ระดับความเจือจาง $1-10^{-3}$ ใน normal saline solution (NSS) บนอาหาร MacConkey agar (MC) และมีการยืนยันผลโดยใช้ปฏิกิริยาทางชีวเคมี IMVIC test และ triple sugar iron (TSI) โดย *E. coli* ให้ผลการทดสอบปฏิกิริยา IMVIC (Indole, Methyl Red, Voges-Proskauer, Citrate test) เป็น + + - - .

2. *S. aureus* โดยวิธี enrichment culture method ในอาหาร TSB (Tryptic soy broth) ที่มีความเข้มข้นของเกลือ (NaCl) ร้อยละ 5 (W/V) (TSB+ 5%NaCl) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นถ่ายเชื้อลงในอาหาร Mannitol Salt Egg-Yolk Agar (MS-EY) บ่มที่สภาวะเดียวกันนี้ และตรวจยืนยันผลโดยใช้การย้อมแกรม coagulase test และ catalase test

3. *Salmonella* spp. โดยวิธี enrichment culture method ในอาหาร buffered peptone water (BPW) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการถ่ายเชื้อลงในอาหาร modified semi-solid rappaport vassiliadis (MSRV) และบ่มที่ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชม. และแยกเชื้อโดยใช้อาหาร *Salmonella-Shigella* (SS) agar บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงหลังจากนั้นนำเชื้อที่สังสัยว่าเป็น *Salmonella* spp. มาสอบทางชีวเคมีและซึรัมวิทยาเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยเชื้อ

4. ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform bacteria) ชนิดอื่น ๆ โดยใช้วิธีเดียวกันกับการตรวจ *E. coli*

ผลการวิจัย

จากการประเมินห้องส้วมสาธารณะภายในชุมเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ที่สำรวจทั้งหมด 30 สาขา พบร่วมผ่านมาตรฐาน 28 สาขา (ร้อยละ 93.3) และไม่ผ่านมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน HAS (รูปที่ 1) เพียง 2 สาขาจากการประเมินชุมเปอร์มาร์เก็ต A เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านอนามัย (ความสะอาด) คือพบพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่เกิดซักโครก โถปัสสาวะ ไม่สะอาด มีคราบสกปรก มีสายพันธุ์น้ำข้ารำที่ไม่สะอาด และมีอ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ หรือกระจุก ที่ไม่สะอาด

จากการเก็บตัวอย่างโดยวิธีการป้ายเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเชื้อด้วยทางสุขाबีบาลและตรวจหาเชื้อก่อโรคในห้องส้วม พบร่วม *E. coli* และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม รวมถึง *S. aureus* และ *Salmonella* spp. ในห้องส้วม สรุปผลดังนี้

ตรวจพบเชื้อ *E. coli* จำนวน 125 ไอโซเลต และเป็นแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มชนิดอื่น ๆ อีก 28 ไอโซเลต ได้แก่ เชื้อ *Enterobacter* spp., *Citrobacter* spp., เชื้อ *Klebsiella pneumoniae* จำนวน 3 5 และ 20 ไอโซเลตตามลำดับ ตรวจพบเชื้อ *Staphylococcus aureus* ทั้งหมด 13 ไอโซเลต และ Coagulase negative-*Staphylococcus* spp. (CNSA) 35 ไอโซเลต โดยตรวจไม่พบเชื้อ *Salmonella* spp. จากการสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องส้วมชุมเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ ทั้ง 20 แห่ง พบร่วมกับที่พบเชื้อมากที่สุดตามลำดับดังนี้ (รูปที่ 2)



บริเวณก็อกน้ำ โดยพน. *E. coli* แบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์มอื่น ๆ *Staphylococcus aureus* และ CNSA จำนวน 6 (ร้อยละ 30) 6 (ร้อยละ 30) 10 (ร้อยละ 50) และ 7 แห่ง (ร้อยละ 35) ตามลำดับ

บริเวณของอ่างล้างมือ พน. *E. coli* แบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์มอื่น ๆ *Staphylococcus aureus* และ CNSA จำนวน 5 (ร้อยละ 25) 5 (ร้อยละ 25) 2 (ร้อยละ 10) และ 9 แห่ง (ร้อยละ 45) ตามลำดับ

บริเวณลูกบิด/กลอนประตุพับ *E. coli* แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม *S. aureus* และ CNSA

จำนวน 2 (ร้อยละ 10) 2 (ร้อยละ 10) 0 และ 8 แห่ง (ร้อยละ 40) ตามลำดับ

ผ่านองัชช์โครก พน. *E. coli* แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มอื่น ๆ *Staphylococcus aureus* และพน. เชื้อ CNSA จำนวน 6 (ร้อยละ 30) 6 (ร้อยละ 30) 1 (ร้อยละ 5) และ 5 แห่ง (ร้อยละ 25) และบริเวณที่พับ เชือน้อยที่สุดคือที่เก็บชักโครก พน. *E. coli* แบคทีเรีย กลุ่ม โคลิฟอร์มอื่น ๆ *Staphylococcus aureus* และ พน. เชื้อ CNSA จำนวน 1 (ร้อยละ 5) 1 (ร้อยละ 5) 0 และ 6 แห่ง (ร้อยละ 30) ตามลำดับ

ตารางที่ 1 การประเมินสุขลักษณะของส้วมสาธารณะ (กรมอนามัย, 2549)

ด้านอนามัย (healthy: H)


- พื้น ผนัง เพดาน โดยส้วม ที่เกิดโดยรวม โดยปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
- น้ำใช้เช็ดอาบน้ํา เตียงหอ และไม่มีถุงน้ำยุ่ง ภาชนะเก็บถังน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
- กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำเป็นหรือบริการฟรี) หรือสามารถน้ำเข้ามาที่สะอาดอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
- อ่างล้างมือ ก็อกน้ำ กระจก สะอาดไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
- สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
- ผึ้งรองรับน้ำฝน สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดีไม่ว่าขึ้นด้วยอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง
- มีภาระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
- สภาพท่อระบายน้ำถังปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำร้าว แตก หรือชำรุด
- จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจสอบเป็นประจำ

ด้านความเพียงพอ (accessibility: A)


- จัดให้มีส้วมนั่งรับสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่
- ห้องส้วม และอุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

ด้านความปลอดภัย (safety: S)

- บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว
- กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย-หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
- ประตู ที่ขับเปิด-ปิด และที่ล็อกด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
- พื้นห้องส้วมแห้ง
- แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ



รูปที่ 1 ประเมินมาตรฐานสัมสารณ์ตามมาตรฐาน HAS



รูปที่ 2 แบคทีเรียปนเปื้อนของวัสดุภายในห้องส้วม โดยการป้ายเชื้อ (Swab)

วิจารณ์ผลการวิจัย

จากการประเมินมาตรฐานและเก็บตัวอย่างห้องส้วมสารณ์ภัยในชุมเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกขนาดใหญ่ A และ B จำนวน 30 สาขาจากทั้งหมด 59 สาขาของชุมเปอร์มาร์เก็ตชนิดเดียวกันที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านมาตรฐานสัมสารณ์ HAS มีสั้มไม่ผ่านมาตรฐานเพียง 2 แห่งคิดเป็นร้อยละ 6.7 เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านความสะอาดจากเกณฑ์มาตรฐานสัมสารณ์ HAS และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาสถานการณ์สัมสารณ์ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีสั้มผ่านเกณฑ์มาตรฐานสัมสารณ์ HAS จำนวน 57 แห่ง (ร้อยละ 6.28) จากการสุ่มตัวอย่างสำรวจสัมสารณ์ทั้งหมด จำนวน

907 แห่ง (รอยรัก, 2549) ในขณะที่การศึกษามาตรฐานสั้มในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบรหองสั้มผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสัมสารณ์เพียงร้อยละ 12.85 จากสั้มตามอาคารเรียนจำนวน 70 ห้อง (อุทัย และคณะ, 2552)

ผลการวินิจฉัยเชื้อที่ปนเปื้อนในห้องส้วมจากการเก็บตัวอย่างโดยวิธีการป้ายเชื้อภัยในชุมเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ A และ B ทั้งหมด 5 จุด ใน 20 สาขา รวมทั้งหมด 100 ตัวอย่างพบเชื้อด้วยทางสุขागิบากและตรวจหาเชื้อก่อโรคในห้องส้วม คือ *E. coli* แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มอื่น ๆ (*Enterobacter spp.*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella pneumoniae*) *Staphylococcus aureus* และ *Coagulase*

negative-*Staphylococcus* spp. โดยตรวจไม่พบ *Salmonella* spp. โดยวิธี enrichment culture method ในอาหาร buffered peptone water (BPW) โดยพบเชื้อที่บริเวณก้อนน้ำมากเป็นอันดับหนึ่ง ในทำนองเดียวกับผลสำรวจของกรมอนามัยเมื่อปี 2547 และ 2549 ได้ผลตรวจกันคือ จุดอันตรายที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม ต้นเหตุโรคอุจจาระร่วง อันดับ 1 คือ บริเวณที่จับสายฉีดชำระ พบร้อยละ 85.3 จุดที่ 2 คือ บริเวณพื้นห้องส้วม พบร้อยละ 50 จุดที่ 3 คือ ที่รองนั่งส้วมแบบนั่งร้าน หรือโถนั่งชักโครก พบร้อยละ 31 ซึ่งเชื้อโรคที่พบ เป็นการปนเปื้อนจากอุจจาระ นอกจากนั้นยังมีจุดเดี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคอีก 4 จุด คือ ที่กดน้ำทำความสะอาดในห้องส้วม ก้อนน้ำ ลูกปิดประตู และอ่างล้างมือ (ผู้จัดการออนไลน์, 2550)

ในทำนองเดียวกับการศึกษาของ Nworie et al. (2012) ที่ทำการเพาะเชื้อจากการป้ายเชือแบคทีเรีย จากลูกปิดกลอนประตูห้องส้วมห้องส้วมในไนจีเรีย จำนวน 180 ตัวอย่าง พบร่วมกันในห้องส้วมและห้องส้วม หญิงพบการปนเปื้อนเชือแบคทีเรียมากกว่าที่พบในห้องส้วมหรือห้องส้วมชายที่ตั้งอยู่ในตลาด ที่จอดรถ และร้านอาหาร และยังพบอีกว่าลูกปิดกลอนประตูในที่ดังกล่าวมีการปนเปื้อนแบคทีเรียสูงกว่าที่ตั้งในสถานที่ราชการ และธนาคาร ซึ่งการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ลูกปิดกลอนประตูในห้องส้วม (ร้อยละ 87.2) มีแนวโน้มการปนเปื้อนสูงกว่าในห้องส้วม (ร้อยละ 85.0) โดยพบปริมาณ *S. aureus*, *K. pneumoniae*, *E. coli*, *Enterobacter* spp., *Citrobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa* และ *Proteus* spp. ร้อยละ 30.1 25.7 15.6 11.2 7.1 5.9 และ 4.5 ตามลำดับ

จากการวิจัยนี้พบว่าส้วมในชุมเปอร์มาร์เก็ต ขายปลีกขนาดใหญ่ A ไม่ผ่านมาตรฐาน HAS ถึง 2 สาขา ซึ่งสามารถบอกได้ถึงมาตรฐานการทำความสะอาดห้องส้วมของชุมเปอร์มาร์เก็ต A เนื่องจากขาดการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง และจากการการสุ่มป้ายเชือแบคทีเรียจากตัวอย่างอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสภายในห้องส้วม สามารถบอกได้ถึงพฤติกรรมการใช้ส้วมของผู้ใช้บริการห้องส้วมภายในชุมเปอร์มาร์เก็ตได้ว่า ผู้ใช้บริการห้องส้วมภายในชุมเปอร์มาร์เก็ตมีพฤติกรรมการใช้ห้องส้วมที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล จึงทำให้ห้องส้วมกลายเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

กิตติกรรมประกาศ

ขอบพระคุณ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาการกรุงเทพฯ ที่จัดสรรทุนวิจัย และขอบพระคุณพนักงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้ จึงสามารถปฏิบัติงานลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เอกสารอ้างอิง

- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2549). แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย พ.ศ. 2549-2551.
- ผู้จัดการออนไลน์. (2550). 3 จุดอันตรายส้วมสาธารณะ ชั้นสายฉีดชำระแหล่งเชื้อโรค. แหล่งข้อมูล: <http://www.manager.co.th/QoI/ViewNews.aspx?NewsID=9500000039112>. ค. น เม.อ 15 พฤษภาคม 2555.
- รอยรัก หองส่งรวม. (2549). โครงการส้วมสาธารณะไทย. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก. แหล่งข้อมูล: <http://hpc9.anamai.moph.go.th/eval/index.php?view=article&catid=37%3A-2549&id=210%3A-2549&tmpl=component&print=1&page=&option=c>

om_content&Itemid=64.ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555.

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และโครงการศูนย์วิชาการ สสส., (2554). อัปเดตสัมมุตติใหม่ “อนามัย” ไปรษณีย์. จดหมายข่าวต้นคิด เพื่อนคุ้มคิด มิตรสร้างสุข ประจำเดือนมีนาคม 2554 หน้า 10-13.

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2549). ไทยเปิดยิ่งใหญ่ “ประชุมสัมมนาโลก” จุดประกายสั่นสะท้าน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย. ใน “เพื่อสื่อมวลชน สำนักงานสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข. ฉบับ 16 พฤษภาคม 2549.

อุทัย คงขัย พรเทพ ทองแสง และสันติสุข โภ雅黑แสง. (2552). การศึกษามาตรฐานสัมม พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สัมมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ราชภัฏเชียงใหม่ 20(1): 1-10.

ภูมิสกอลคร. โครงการศึกษาวิทยาศาสตรบัญชีด, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกอลคร.

Barrow, I.G and Feltham, A.K.R. (1993). Cowan and Steel's Manual for the identification of Medical bacteria. 3rd edition. UK: Cambridge University Press. P. 232.

Nworie, A., Ayeni, J. A., Eze, U.A. and Azi, S.O. (2012). Bacterial contamination of door handles/knobs in selected public conveniences in Abuja metropolis, Nigeria: a public health threat. Continental J. Medical Research. 6 (1): 7-11.

Reynolds, K.A. (2005). Hygiene of environmental surfaces. International Journal of Environmental Health Research. 15(3): 225-234.

